

JW 1749

(jednostka wojskowa)

SZCZECIN

(miejsce postoju)

DG RSZ/IWLąd

(przynależna do OW)

Adresat:

SZEF LOGISTYKI

15 WOG

SŁUŻBA OPBMR

SZCZECIN

PROTOKÓŁ STANU TECHNICZNEGO Nr

482.../OPBMR/2014

z dnia

29.05.2014

1. Nazwa sprzętu (urządzenia), marka, typ, numery, rok prod. NAMIOTOWY SYSTEM OCHRONY ZBIOROWEJ NSOZ-1

nr 1/2004; rok produkcji 2004 ; JIM 4240PL0434006

dane identyfikacyjne sprzętu (nazwa sprzętu, nr rejestracyjny, nr fabryczny, nr silnika)

(sprzęt etatowy)

2. Sprzęt (urządzenie) podlega naprawie bieżącej

przepracował

10 lat/ 500h

(od początku eksploatacji)

brak naprawy

(od ostatniej naprawy)

3. Opis stanu technicznego sprzętu (urządzenia):

Namiot nr 1 Zestaw Hotelowy:

zamek śluzu wejściowej błyskawiczny NBC 3.3 typu LIPS- 1 szt. - brak możliwości zamykania

zamek do włożenia klimatyzatora błyskawiczny NBC 3.3 typu LIPS- 1 szt. - brak możliwości zamykania

zamek duży boczny i działowy błyskawiczny NBC 3.3 typu LIPS- 2 szt. - brak możliwości zamykania

Namiot nr 1 Zestaw Sztabowy:

zamek śluzu wejściowej błyskawiczny NBC 3.3 typu LIPS- 1 szt. - brak możliwości zamykania

zamek do włożenia klimatyzatora błyskawiczny NBC 3.3 typu LIPS- 1 szt. - brak możliwości zamykania

zamek duży boczny i działowy błyskawiczny NBC 3.3 typu LIPS- 2 szt. - brak możliwości zamykania

Namiot nr 2 Zestaw hotelowy:

zamek śluzu sanitarny błyskawiczny NBC 3.3 typu LIPS- 1 szt. - brak możliwości zamykania

zamek duży działowy błyskawiczny NBC 3.3 typu LIPS- 2 szt. - brak możliwości zamykania

Namiot nr 3 Zestaw sztabowy:

zamek duży boczny i działowy błyskawiczny NBC 3.3 typu LIPS- 2 szt. - brak możliwości zamykania

W wyniku długotrwałej eksploatacji w niekorzystnych warunkach pogodowych w trakcie szkoleń poligonowych łącznie uszkodzeniu uległy:

3 zamki wejściowe małe

2 zamki włożenia klimatyzatorów

8 zamków dużych (boczne i działowe)

Sprzęt ukompletowany w 100%

4. Braki w ukompletowaniu: bez braków

5. Wnioski komisji: Sprzęt niesprawny technicznie, zgodnie z katalogiem norm oraz wytycznymi zawartymi w instrukcji producenta należy skierować NZOS-1 do naprawy bieżącej w wyspecjalizowanym zakładzie remontowym.

6. Protokół sporządzono na podstawie:

Rozkaz Dowódcy 12 BZ nr 161 z dnia 30.12.2013 r.

przez komisję w składzie:

kpt. Mikołaj WINIARSKI

(stopień, imię i nazwisko)

kpt. Waldemar WIŚNIEWSKI

(stopień, imię i nazwisko)

mł. chor. Artur MŁOCEK

(stopień, imię i nazwisko)

(podpis)

(podpis)

(podpis)

7. Opinia (decyzja): z wnioskiem komisji zgadzam się.

DOWÓDCA

DOWÓDCA
JEDNOSTKI WOJSKOWEJ NR 1745

(Stopień Imię Nazwisko podpis i data)

plik dypl. 10AJ 2014 GOLIŃIAK

Po zapoznaniu się z PST nr 482 z dnia 29.05.2014 r.

8. Decyzja jednostek nadrzędnych:

oraz stanem technicznym, sprzęt przekazać do naprawy u producenta LUBAWA SA Oddział w Grudziądzu ul. Waryńskiego 32 - 36.

JEDNOSTKA WOJSKOWEJ NR 4340

(Stopień Imię Nazwisko podpis i data)

plik dypl. 10AJ 2014 RYBAŃSKI

2014 06. 0 3

2.

m.p.

(Stopień Imię Nazwisko podpis i data)

3.

m.p.

(Stopień Imię Nazwisko podpis i data)

4.

m.p.

(Stopień Imię Nazwisko podpis i data)

9. Ze sprzętem przekazano:

10. Uwagi stron (przekazującej-przyjmującej)

Przyjął:

(stopień,nazwisko i imię)

(podpis i data)

Przek

(stopień,nazwisko i imię)

(podpis i data)

Rozdzielnik:

Wykonano w 3 egz.

Egz.nr 1 A/a JW. 1749

Egz.nr 2 JW. 4340 SZCZECIN

Egz.nr 3 klog/bdow