



**MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ  
DEPARTAMENT ADMINISTRACYJNY**

Warszawa, dnia 23 sierpnia 2012 r.

MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ  
KANCLARZ  
Nr. 4941/DA  
23. SIE. 2012

**Uczestnicy postępowania  
o udzielenie zamówienia publicznego**

*Dotyczy: wyjaśnień i zmiany treści SIWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę i montaż klimatyzatorów, nr sprawy: 83/ZP/12.*

*Szanowni Państwo*

Departament Administracyjny MON jako Zamawiający w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, działając zgodnie z art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), przekazuje poniżej treść zapytań do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej SIWZ, wraz z odpowiedziami.

**Pytanie 1:**

„Chciałabym uzyskać więcej informacji odnośnie klimatyzatorów. Czy mają spełniać jakieś dodatkowe warunki, posiadać odpowiednie wymiary, czy jest jakaś preferowany model, wygląd?”

**Odpowiedź:**

Tak jak w SIWZ, Rozdział I Przedmiot zamówienia.

Odpowiedź na powyższe pytanie nie stanowi zmiany treści SIWZ.

**Pytanie 2:**

„Gdzie będzie zamontowana jednostka zewnętrzna (na jakiej wysokości) i jak będzie dokonany jej montaż? Czy będzie potrzebny podnośnik czy wystarczy drabina?”

**Odpowiedź:**

W SIWZ, Rozdział I Przedmiot zamówienia, ust. IV Wymagania dodatkowe, dodaje się pkt 8 o następującej treści:

1) Kompleks nr 3637, ul. Rakowiecka 4A.

- a) W budynku nr 2, urządzenie zewnętrzne (multi split) dla gabinetów nr 201, 202 oraz 203 należy zainstalować na elewacji zewnętrznej (od strony tarasu) na wysokości I piętra. Użycie podnośnika z uwagi na wspomniany taras - jest wykluczone. Najwłaściwszym rozwiązaniem wydaje się użycie odpowiedniego rusztowania (np. tzw. warszawskiego).
- b) W budynku nr 2, skraplacz od urządzenia zainstalowanego na trzecim piętrze w gabinecie nr 312 - należy instalować jak wyżej - ppkt 1) lit. a).
- c) W budynku nr 1, w dyżurce, jednostkę zewnętrzną należy zainstalować na dachu Lokalnego Centrum Nadzoru - przy użyciu drabiny.
- d) W budynku nr 4 urządzenie zewnętrzne dla gabinetu nr 101 zlokalizowanego na I piętrze - należy zainstalować na ziemi - przy użyciu drabiny.

2) Kompleks nr 3575, al. Niepodległości 218.

- a) W budynku nr 1, urządzenie zewnętrzne (multi split) dla gabinetu podsekretarza stanu należy zainstalować na elewacji zewnętrznej od strony dziedzińca wewnętrznego na wysokości II piętra - przy użyciu podnośnika.
- b) W budynku nr 4, w pomieszczeniu technicznym na VI piętrze, do prac montażowych należy użyć pomostu opuszczanego z dachu lub dysponować alpinistami; w pomieszczeniu technicznym na III piętrze do montażu urządzenia zewnętrznego należy użyć podnośnika; w pomieszczeniu technicznym na I piętrze urządzenie zewnętrzne należy zainstalować na ziemi (użycie drabiny).
- c) W budynku nr 4, w gabinecie nr 305A, urządzenie zewnętrzne należy zainstalować na elewacji na wysokości III piętra - przy użyciu podnośnika.
- d) W budynku nr 8, w pomieszczeniu magazynowym mieszczącym się w suterenie, urządzenie zewnętrzne należy zainstalować na ziemi (użycie drabin lub podnośnika – zbędne).

**Odpowiedź na powyższe pytanie stanowi zmianę treści SIWZ.**

**Pytanie 3:**

„Czy istnieje możliwość wydłużenia czasu reakcji firmy serwisowej z 4 godzin - na 24 godziny (z powodu obłożenia innymi pracami)?

**Odpowiedź:**

Nie.

Tak jak w SIWZ, Rozdział I Przedmiot zamówienia, ust. IV Wymagania dodatkowe, pkt 6 (...) Uszczegółowienie warunków gwarancji: ppkt 6) czas reakcji (przyjazd i serwis) do 4 godzin od czasu powiadomienia Wykonawcy.

**Odpowiedź na powyższe pytanie nie stanowi zmiany treści SIWZ.**

**Pytanie 4:**

„W związku z występującymi w SIWZ do przetargu nieograniczonego na „Dostawę i montaż klimatyzatorów, Nr postępowania 83/ZP/12 proszę o jednoznaczne zajęcie stanowiska, co do wymagań klimatyzatora montowanego w kompleksie 3637 Rakowiecka 4a, Budynek 2 gabinet nr 312, gdyż w Przedmiocie zamówienia jest wartość min. 4 kW natomiast w załączniku nr 5 do SIWZ jest min. 3,5 kW”


**Odpowiedź:**

W SIWZ, Rozdział I Przedmiot zamówienia, ust. I. Kompleks nr 3637, ul. Rakowiecka 4A, pkt. 2, zapis o treści: „*Budynek nr 2, gabinet nr 312, moc chłodnicza min. 4 kW, urządzenie typu split – 1 szt.*” otrzymuje brzmienie: „**Budynek nr 2, gabinet nr 312, moc chłodnicza min. 3,5 kW, urządzenie typu split – 1 szt.**”

**Odpowiedź na powyższe pytanie stanowi zmianę treści SIWZ.**

*Z poważaniem,*

DYREKTOR



wz. Henryk Borsuk